

Plan d'audit

Contrôle de réalisation « RGE »



Entreprise audité	Auditeur :
Dénomination sociale : PEINTURES PFISTER	Nom, prénom : Olivier LOUIS
SIRET : 411 320 690 00018	Coordonnées tél. : 06 85 53 41 88
	E-mail : olivier.louis@fr.bureauveritas.com
	Observateur/Autre auditeur :

Contact QUALIBAT
Nom, prénom : Valentine VELIANOSKI
Coordonnées tél. : 01 82 73 15 27
E-mail : auditrge_est@qualibat.com

Date de l'audit/heures début-fin	N° Ordre de Mission (référence QUALIBAT) :
Le 10/01/2017 de 9:30 à 10:30	2511-20453-27539-EETI-67

Site audité et personnes rencontrées	
Nom et adresse du site audité : M BEYL 8 RUE DU KABACH 67470 MOTHERN	
Qualification(s) concernée(s) : 6111 - Peinture et ravalement (Technicité courante) Mention Efficacité énergétique - travaux isolés	
Domaine(s) de travaux RGE : Pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et les planchers bas	
Travaux terminés ☒ Travaux en cours ☐	
Personnes rencontrées (nom, prénom, qualité) :	
Visa du représentant de l'entreprise pour acceptation du plan d'audit (précisez nom et prénom) : PFISTER Joseph	Date : 02/01/2017

Rapport d'audit

Contrôle de réalisation "RGE"

Nature de la construction

☒ Habitat individuel ☐ Habitat collectif ☐ Bâtiment tertiaire ☐ Autres (précisez) :
☐ Construction neuve ☒ Travaux sur existant

Nature de travaux

☒ Travaux isolés ☐ Bouquet de travaux ☐ Offre globale de rénovation

Informations complémentaires sur le chantier

Description des travaux audités :

Fourniture et pose d'une isolation par l'extérieure en panneaux de polystyrène d'une épaisseur de 140 mm pour une résistance thermique de 3,70 m².K/W.

Constats

Récapitulatif des éventuelles non-conformités techniques constatées	E (*)
Sans objet	
(*)Ecart : les malfaçons qui dénotent d'un non-respect des règles de l'art, aux normes NF-DTU et/ou à la réglementation se traduisent par des fiches d'écart	

Signalements éventuels quant au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé	E (*)
Sans objet	
(*)Ecart : les manquements aux règles de sécurité se traduisent par des fiches d'écart	

Récapitulatif en cas de non-respect des exigences de service	OUI	NON = R (*)
Sans objet		
(*) Remarque: le non-respect des exigences de service dues au client se traduisent par des remarques détaillées en synthèse ci-après dans la partie « point(s) d'amélioration » et feront l'objet d'un examen approfondi lors de la prochaine évaluation sur site		

Synthèse/clôture de l'audit

Point(s) fort(s) constaté(s) : Pose de qualité	Quantité
Ecart(s) : Sans objet	
Remarques/Point(s) d'amélioration (à vérifier lors de la prochaine évaluation) : Sans objet	
Date et visa de l'auditeur : Le 14/02/2017 Olivier LOUIS 	